


Акт технического осмотра и проверки судна

Название судна		Капитан	Старший механик	Дата последнего технического осмотра				
РТИП "Atlantic Sirius"		Савицкий А.А.	Чаплинский А.А.	впервые				
Судовое Техническое Средство или конструкция	Часы наработки	Краткое описание состояния	Оценка по 5-бальной шкале					
			1	2	3	4	5	
ГД	128150	В рабочем состоянии.	☐	☐	☐	☒	☐	
ВДГ-1	49100	В рабочем состоянии.	☐	☐	☐	☒	☐	
ВДГ-2	48800	В рабочем состоянии.	☐	☐	☐	☒	☐	
Судовой редуктор		Не в рабочем состоянии. Необходим ремонт.	☒	☐	☐	☐	☐	
Вспомогательные механизмы		В рабочем состоянии.	☐	☐	☒	☐	☐	
Паубные механизмы		В рабочем состоянии. Необходим ремонт или замена сетных барабанов.	☐	☐	☒	☐	☐	
Реф сисема		В рабочем состоянии.	☐	☐	☐	☒	☐	
Электроприводы и автоматика		В рабочем состоянии кроме электромотора фреонкомпра №1.	☐	☐	☒	☐	☐	
Замечания		Рекомендации по устранению						
ГД. Крышки.		Необходим ремонт крышек ГД или замена из-за уменьшен сечения всасывания (нарост). Необходимо проводить своевременное обслуживание и промывку ГТН.						
Генератор. Регулятор напряжения. Нестабильная работа на высоких нагрузках.		Заменить на новый, старый имеет проблемы со стабильностью работы.						
Редуктор. Поломан.		ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.						
Гидравлический кран. Нестабильная работа.		Требуется проведение ремонта приводов.						
Насосы охлаждения и пожарный. Нерабочии.		Провести ремонт насосов с заменой крылаток и корпуса насоса.						
Сетные барабаны. Поломка опорного вала сетного барабана ПрБ.		Произвести ремонт или замену сетных барабанов.						
Система HALON1301 имеет требование к замене.		Заменить систему HALON1301 на согласованную с DNVGL.						
Электромотор фреонового компрессора №1.		Произвести перемотку или замену электродвигателя.						

Отсутствует огнетушитель на штатном месте	Установить (при необходимости заказать) огнетушитель на штатное место. Проверить (в рамках ежемесячной проверки, с использованием чек-листов) аварийно-спасательное и противопожарное снабжение.
«Короткая» нога на двигателе нового дежурного катера	Заменить на соответствующую типу катера.
Способ дистанционного закрытия противопожарных дверей с мостика не отмаркирован	Отмаркировать.

Проверку провели:	Ф.И.О.	Подпись	
Проверяющий	Павликов А.А.		
Проверяющий	Андреев С.Ю.		
Капитан судна	Савицкий А.А.		
Старший механик судна	Чаплинский А.А.		
Место проведения проверки	рейд п. Нуадибу	Дата	23.06.2018